

令和 8 年 8 月 6 日

令和 8 年熊本地震による八代港，松合地区，三角港の被災状況

令和 8 年 7 月 28 日に発生した「令和 8 年熊本地震」による被害調査を，同年 8 月 6 日に八代港，松合地区，三角港（西港）を対象に実施して，その調査結果を報告する

八代港







写真 1. 岸壁の側壁コンクリートにひび割れが発生した.



写真 2. 道路にひび割れや隆起が発生した.



写真3. 港の作業場にひび割れが発生した.

八代港







写真4. 港の地盤に隆起・沈下が発生した.



写真5. 港の地盤に沈下が発生した.



写真6. 港の地盤に隆起・沈下が発生した.



写真7. 旅客ターミナルの地盤に隆起・沈下が発生した.




写真8. 旅客ターミナルの地盤に隆起・沈下が発生した.



写真9. 港の作業場にひび割れが発生した.

八代港







写真 1 0. 港の作業場に隆起・沈下が発生した.



写真 1 1. 港の作業場に隆起・沈下が発生した.



写真 1 2. 旅客ターミナルに隆起・沈下が発生した.



写真 1 3. 旅客ターミナルに隆起・沈下が発生した.



写真 1 4. 港の岩壁側にひび割れが発生した。



写真 1 5. 港の作業場にひび割れが発生した。




写真 1 6. 港の作業場に隆起・沈下が発生した。



写真 1 7. 港の建物周辺の地盤が沈下した。

松合地区



松合地区 道路






写真 1 8. 道路と堤防に隆起・沈下が発生した。



写真 1 9. 道路にひび割れが発生した。




写真 2 0. 堤防に変形が発生した。




写真 2 1. 堤防にひび割れと変形が発生した。

松合地区







写真 2 2. 港の道路にひび割れが発生し、電柱が倒れている。



写真 2 3. 水門の地盤と柱にひび割れと変形が発生した。



写真 2 4. 港の作業場にひび割れと変形が発生した。



写真 2 5. 堤防に沈下と変形が発生した。



写真 2 6. 港にひび割れが発生した。

三角港






写真２７．港のブロック周辺にひび割れ、岸壁と作業場の間に変形が発生した。

■ お問い合わせ先

くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門

〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2丁目 39番 1号

熊本大学黒髪南地区工学部一号館 4 階 A426

TEL: 096-342-3489 E-mail: gensai2@kumamoto-u.ac.jp

（作成者：金 洙列）