

令和 8 年熊本地震による構造物等の被災状況について

調査日：令和 8 年 8 月 10 日（月）

天候：晴れ

実施者：尾上幸造（熊本大学），橋本涼太（福岡大学）



調査箇所的位置図

1. 横江大橋（県道 338 号線）





2. 新萩原橋（国道 219 号線）



3. 植柳橋（県道 42 号線）



4. 畑に確認された断層



5. 道の駅竜北近辺



