

令和8年熊本地震による八代駅周辺、および、市役所周辺における被災状況

8月4日、および、6日に熊本県八代市において実施した被災地調査から被災の状況を報告する。

④ 竹原神社



① 八代駅と地震により転倒した列車



② 地震で3本の煙突が損壊した日本製紙八代工場



③ 八代駅周辺で倒壊した商店や喫茶店



④ 地震で通行止めになった新萩原橋



⑤ 妙見神が渡来した竹原の津跡と言われているところに建てられた竹原神社、本殿が倒壊



⑥ 日本三大妙見の一つに数えられる八代神社、別名妙見宮の楼門が倒壊



A photograph showing a stone retaining wall or embankment. The wall is constructed from large, irregular grey stones. Behind the wall is a steep, grassy slope. In the background, there are several large, leafy green trees. The foreground shows a body of water reflecting the sky and trees, and a small, rounded bush in the bottom right corner.

崩落した八代城跡の石垣



② 倒壊した松井神社



③ 倒壊した松浜軒



④ 被災した本町アーケード街の様子 1



被災した本町アーケード街の様子 2



⑤ 被災した寺町の様子 1



被災した寺町の様子 2

■ お問い合わせ先

くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門
〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号
熊本大学黒髪南地区工学部一号館 4 階 A426
TEL: 096-342-3489 E-mail: gensai2@kumamoto-u.ac.jp
(柿本竜治)
