


令和8年熊本地震による、熊本県内での被災状況（第1報）

2026年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」では、熊本市南区から八代市にかけて、橋梁の損傷、建物の倒壊など、大きな被害が発生した。

熊本県八代市、氷川町において実施した被災地調査から被災の状況を報告する。



調査地および写真撮影位置。基図は地理院地図

1. 片野川橋

■ 上り線



■ 下り線





■ 周辺状況



2. 妙見第一橋

■ 上り線





■ 下り線







■ 周辺状況



3. 新萩原橋








4. 白鷺橋



5. 新前川橋





6. 植柳橋（歩道橋）





7. 横江大橋



8. 鹿児島本線 氷川橋梁



9. 九州新幹線 熊本～新八代間



■お問い合わせ先

くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門

〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

熊本大学黒髪南地区工学部一号館 4階 A426

TEL: 096-342-3489 E-mail: gensai2@kumamoto-u.ac.jp
