



令和 8 年熊本地震による，熊本県内における被災状況（第 3 報）

2026 年 7 月 28 日に発生した「令和 8 年熊本地震」では，熊本市南区から八代市にかけて，橋梁の損傷，建物の倒壊など，大きな被害が発生した。

8 月 2 日に熊本県氷川町，八代市において実施した被災地調査から被災の状況を報告する。



調査地および写真撮影位置。基図は地理院地図

3.1 氷川橋（九州自動車道）

■ 上り線



■ 下り線



3.2 大野歩道橋



3.3 刈萱橋



3.4 氷川橋梁（鹿児島本線）



3.5 氷川大橋



3.6 川田橋



3.7 前川橋



3.8 金剛橋



3.9 金剛歩道橋



3.10 南川橋



■ お問い合わせ先

くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門

〒860-8555 熊本市中央区黒髪2丁目39番1号

熊本大学黒髪南地区工学部一号館 4階 A426

TEL: 096-342-3489 E-mail: gensai2@kumamoto-u.ac.jp

(松村政秀, 宮縁育夫, 張浩, 渡部慎也)
