


令和8年熊本地震による、熊本県内での被災状況（速報）

2026年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」では、熊本市南区から八代市にかけて、橋梁の損傷、建物の倒壊など、大きな被害が発生した。

熊本県八代市、氷川町において実施した被災地調査から被災の状況を報告する。



調査地および写真撮影位置．基図は地理院地図

1. 片野川橋

・上り線



1. 片野川橋

・下り線





1. 片野川橋

・周辺状況



2. 妙見第一橋

・上り線



2. 妙見第一橋

・上り線



2. 妙見第一橋

・下り線



2. 妙見第一橋

・下り線



2. 妙見第一橋

・下り線



2. 妙見第一橋

・周辺状況



3. 新萩原橋



3. 新萩原橋



3. 新萩原橋



3. 新萩原橋




4. 白鷺橋



5. 新前川橋



5. 新前川橋



5. 新前川橋



6. 植柳橋（歩道橋）



6. 植柳橋（歩道橋）



6. 植柳橋（歩道橋）



7. 横江大橋



8. 鹿児島本線 氷川橋梁



9. 九州新幹線 熊本～新八代間



お問い合わせ先

くまもと水循環・減災研究教育センター 減災型社会システム部門

〒860-8555 熊本市中央区黒髪 2 丁目 39 番 1 号

熊本大学黒髪南地区工学部一号館 4 階 A426

TEL: 096-342-3489 E-mail: gensai2@kumamoto-u.ac.jp